

Ferve - F1900 - Arrancador 12 V. 400 amperios y 1000 de pico de arranque

Con protector de sobretensión. Ayuda para el arranque instantáneo, fuente de alimentación portátil y cargador de baterías.

Caja metálica de gran resistencia; pinzas de 400 a aisladas y reforzadas, que aseguran un agarre perfecto; cables extraflexibles 100% cobre; luces LED con más de 150 horas de funcionamiento continuo

